



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Paraje Tzanxac, La Estancia, Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09 - 14 - 0014 - 43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Proceso de instalación de base metálica para tinaco.



Foto 2: Proceso de reparación de muros divisorios de sanitarios.



Foto 3: Limpieza de la pared para la colocación de impermeabilizante.



Foto 4: proceso de colocación de azulejo y piso cerámico de cocina.




Foto 5: proceso de reparación de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

