



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Paraje Tzanxac, La Estancia, Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09 - 14 - 0014 - 43	FECHA FINALIZACION	5/12/2024



Foto1: Finalización de base metálica e instalación de tinaco.



Foto 2: finalización de sustitución de muros divisorios de baños.



Foto 3: Finalización de colocación de impermeabilizante para muros.



Foto 4: finalización de colocación de piso ceramico, azulejo en mesas de cocina y lavatrastos.



Foto 5: finalización de reparación de puertas y cambio de chapas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

 Firma y sello del Presidente de la OMP 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---