

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUIXKIEQ TULUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0017-43	FECHA:	04/10/2024



Sustitución de lamina troquelada calibre 26



Sustitución de lamina troquelada calibre 26




Sustitución de lamina troquelada calibre 26



Sustitución de piso granito



sustitución y colocación de piso granito



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

