

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUITZIRIBA SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0018-43	FECHA:	1/10/2024



Sustitución de hinodoros sanitarios



Mantenimiento de lavamanos



mantenimiento de puertas de metal



Mantenimiento de puerta metal



Sustitución de columna de la entrada principal del porton



sustitución de portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUITZIRIBA SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0018-43	FECHA:	1/10/2024



Mantenimiento de lavatrasto



Aplicación de pintura en interiores de aulas



Sustitución de vidrios de ventanas



Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

