



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUITZIRIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0018-43	FECHA:	29/11/2024




Sustituyendo inodoros sanitarios




Mantenimiento de lavatrastos




Sustitución de mingitorio



Mantenimiento de puertas de metal



Sustitución de las columnas de la entrada principal portón



Sustitución de portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEF




Firma y Sello Director Centro Educativo




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUITZIRIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0018-43	FECHA:	29/11/2024



Mantenimiento de lavatrastos de cocina



Aplicación de pintura en interiores de aulas



Sustitución de Vidrios de Ventanas



Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del



Firma y Sello Director Centro Educativo P

