


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUITZIRIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0018-43	FECHA FINALIZACION:	29/11/2024



Mantenimiento de lavastrastos de cocina



Aplicación de pintura an interiores de aulas



Sustitución de vidrios de ventanas



Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE LA FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

