



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 3-68 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0391-42	FECHA:	5/06/2024




Foto 1: Sisterna para Rotoplast y Bomba



Foto 2: Extensión de muro aula 2



Foto 3: Extensión de muro aula 1




Foto 4: Elevación de muro frontal de aulas para colocar estructura portante




Foto 5: Fachada frontal del establecimiento



Foto 6: Canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

