



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 3-68 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0391-42	FECHA:	25/06/2024



Foto1: Fundición de losa de cisterna



Foto 2: Aula 2 finalizada




Foto 3: Aula 2 finalizada



Foto 4: Elevación Frontal del edificio




Foto 5: Fachada del Establecimiento



Foto 6: Canales Colocados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---