



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuitziribal, Cantón Pasac II.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0398-43	FECHA:	20/09/2024




Foto1: Describir la actividad de la fotografía: En esta fotografía se visualiza el espacio físico a construir.



Foto 2: Describir la actividad de la fotografía: En esta fotografía se visualiza el resto de espacio contiguo al espacio a construir.



Foto 3: Describir la actividad de la fotografía: En esta fotografía se aprecia la parte norte del espacio a construir.



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía: en esta fotografía se visualiza la parte lateral contigua a espacio a construir.





Foto 5: Describir la actividad de la fotografía: En esta fotografía se visualiza la parte sur y pasillo del espacio a construir.



Foto 6: Describir la actividad de la fotografía: En esta fotografía se visualiza restos de material de inicio de proyecto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE DE LA OPF



 FIRMA Y SELLO DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO
