

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirijquiac, Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0400-43	FECHA:	18/04/2024




Mantenimiento de puerta (lijado, cambio de tubo, aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva) de color negro, tubo de 1*1 chapa de 18



Suministro e instalación de piso ceramico antideslizante marca hispacensa con su adhesivo y sisa.



Suministro y mano de obra de repello alisado y pintura de paredesinteriores (marca lanco de aceite)



Lavaderos de 60 cm. Cada lado con su fosa de agua y su estanteria, e instalación de tubo de agua en pila de concreto con su chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR
Firma y sello del Presidente de la Officia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO X DURANTE

TE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirijquiac, Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0400-43	FECHA:	18/04/2024



Suministro de azulejo e instalación para mesa de concreto marca hispacensacon su adhesivo y sisa



Desinstalacion de techo e instalación de lamina troquelada Aluzinc calibre 26, incluye tornillos de 2 pulgadas con pintura de roca de ferromax



Mantenimiento de vigas existentes de madera (lijada y pintada)



Suministro e instalación de tubo de 2*2 galvanizado chapa 16 y tornillo con pintura fina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas aditionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACION DEFICIENCIA	S DETERMINADAS: PREVIO ^	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirijquiac, Cantel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0400-43	FECHA:	18/04/2024
Extrapolation and the			



Suministro e instalación de ventanas de aluminio corredizo de vidrio de color bronce de 5 milimetros de grueso (con medida de 1.50 * 85 cm)



Suministro y mano de obra de relleno de espacios abiertos en paredes de 20 * 20



Suministro y mano de obra de terminacón de columna 1.50 * 25

Suministro y cableado de energia eléctrica lineales con toma corrientes e iluminación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firmal sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

TO DE OCTUBRE CANTEL