

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Elisa Molina de Sthall	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Pasac II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0401-43	FECHA:	03/05/2024



sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Mantenimiento a estructura en portones de ingreso



Mantenimiento a estructura de portones de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Elisa Molina de Sthall	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Pasac II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0401-43	FECHA:	03/05/2024




Aplicación de pintura de latex



Sustitución o reparación de azulejo



Reparación de estufa en cocina



Reparación de mesas de trabajo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Elisa Molina de Sthall	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Pasac II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0401-43	FECHA:	03/05/2024



Sustitución de puerta metálica



Sustitución de estructura de metal de ventanas



Sustitución de vidrios de 5mm



Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

