

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URBINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0403-43	FECHA:	25/04/2024




Sustitucion de lamina troquelada calibre 26



Sustitucion de estructura portante de madera a metal





Sustitucion de lamina troquelada calibre 26



Suministro e instalacion de canales de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

