

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO XEJUJUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-2726-43	FECHA:	03/05/2024




Suministro e instalación de baños para niños de preprimaria con sistemas constructivos prefabricados Blocom prefabricado.



Reparación de banqueta (Corte de piso de concreto, excavación, relleno y compactación de suelo)




Aplicación de pintura exterior de latex fachada Módulo 1,2 y 3.



Suministro, sustitución y Colocación de Canal PVC Módulo 1, 2 y 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar