

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PASAC I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-3094-43	FECHA:	15/10/2024

AULA QUE UTILIZAN COMO SALON DE COMPUTACIÓN, LA QUIEREN VOLVER ALACENA

ESTADO ACTUAL DEL MURO DEL SEGUNDO MODULO DE AULAS Y DONDE SE DEBE DE

ESTADO ACTUAL DEL AULA PARA LA DIRECCIÓN

ESTADO ACTUAL DE LA BODEGA DE ALMACENAJE

UBICACIÓN ACTUAL DEL TINACO QUE ABASTECE DE AGUA A LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amalia Elizabeth Colon
 Firma y sello del Presidente de la DPE

Olga Martina Juárez
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

