



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Urbina, Cantel, Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-3095-43	FECHA:	14/04/2024




Instalación de muro perimetral con material prefabricado



Instalación de muro perimetral con material prefabricado



Instalación de muro perimetral con material prefabricado



Fundición de columna e instalación de puerta de metal

Observación:

<p><i>Vilma Elena Solís</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---