

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO LOMA LINDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOMA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0008-43	FECHA:	4/4/2024



Suministro e instalación de 40 metros de Muro perimetral 2.40m de alto



Suministro e instalación de 40 metros de Muro perimetral 2.40m de alto



Suministro e instalación de 40 metros de Muro perimetral 2.40m de alto



Suministro e instalación de 40 metros de Muro perimetral 2.40m de alto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mikaela...
Firma y sello del Presidente de la O.P.M.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Revisado