



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE LOS MÉNDEZ, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0009-43	FECHA:	17/04/2024



El techo se encuentra dañado y es necesaria cambiarlo.



Lijado y pintado de vigas de metal.



Instalación de balcones para la protección de los vidrios.



Las puertas se encuentran en mal estado es necesario la reparación, lijado, pintado y cambio de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herminio Mendez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

