

CÓDIGO DEL

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO		MUNICIPIO:	HUITÁN		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIXBE	N	

FECHA:



09-15-0419-43

uministro e instalación de Muro de contencion de Blok alto 2.50m: cimiento de 0.60 x 0.20: blok lleno de 50kg de presion de 20.x20. varilla de 3 /8", columnas 0.20x0.25. acero ong 1/2 transv 3/8" banqueta mas cuneta superior de 7 cm. Espesor, respirador PVC con filtro de 4.



15/02/2024

suministro e Instalación de dos puertas de metal e instalación de lamina para la mejora de la estructura de los baños.



Mantenimiento de pisos con colocación de 18mts de piso de grosor de 5 cm. Y medición de ceramico de 33 x 33 y reconstrucción de la puerta en irección



Suministro e Instalación de chimenea de tubo de 8 pulgadas de cemento debidamente inastalados para la extracción de humo.

Observación: Si es necesario se pueden en estaribación ales y actualizar el número de hojas.

Aldoa Vixben Aldoa Vixben Huitán

Firma sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Sierro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIA		PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO		MUNICIPIO: DIRECCIÓN DEL	HUITÁN
ESTABLECIMIENTO:	EORM		ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIXBEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0419-43		FECHA:	15/02/2024
en formato de 40 x 4	o se pued na gregar hoja appropale		Suministro y Apli exteriores e intericeleste.	cación de pintura de primera calidad, en muros ores de aulas existentes con dos tonos azul nacional y
duch	JUNTA ESCOLAR Aldea Vixben			Aldea Vixbén Huitán XX Sello Diseas Centro Plucetivo Público
				CARAGON' A