

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA EMPALIZADA, ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0423-43	FECHA:	15/04/2024



REGLÓN 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES



REGLÓN 2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE



REGLÓN 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



REGLÓN 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DURALITA POR LÁMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA EMPALIZADA, ALDEA VIXBÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0423-43	FECHA:	15/04/2024



REGLÓN 5: Suministro de tanque de agua potable incluye instalación de rotoplast.



REGLÓN 6: Sustitución de puertas de madera por puertas metálicas



REGLÓN 7: Suministro y fabricación de malla de circulación y tubos galvanizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público