

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Chicovix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-16-0434-43	FECHA	02/09/2024



Foto 1: Mantenimiento general de modulo de servicios sanitarios.



Foto 2: Instalación de torre de estructura para tanque de agua potable + instalación de tubería.



Foto 3: Suministro e instalación de gradas de acceso.



Foto 4: Sustitución de puerta de metal.



Foto 5: Sustitución de inodoros.



Foto 6: Sustitución de mingitorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zuni
HOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicovix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0434-43	FECHA:	02/09/2024




Foto 7: Sustrucción de lavamanos.



Foto 8: Sustrucción de estructura soporte de techo de lamina modulo de baños.




Foto 9: Suministro e instalación de piso antideslizante en servicios sanitario.



Foto :



Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---