

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicova
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0434-43	FECHA FINALIZACIÓN:	02/09/2024



Foto 1: Mantenimiento general de módulo de servicios sanitarios



Foto 2: Suministro e instalación de torre de estructura para tanque de agua potable+ instalación de tubería.



Foto 3: Suministro e instalación de gradas de acceso



Foto 4: Sustitución de puerta de metal



Foto 5: Sustitución de inodoros.



Foto 6: Sustitución de mingitorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicovix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0434-43	FECHA FINALIZACION:	02/09/2024



Foto7: Sustrucción de llaves de chorros para lavamanos.



Foto 8: Sustrucción de estructura soporte de techo de lamina modulo de baños.



sanitarios.



Foto :



Foto :



Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar</p>	  <p>Firma y sello Director Centro Educativo P. Oficial Rural Mixta</p>
---	--