



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Estancia de la Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estancia de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0435-43	FECHA FINALIZACION:	13/11/2024



Foto1: Sustitución de estufas artesanales con chimenea



Foto 2: Sustitución de ventanas.



Foto 3: Sustitución de balcones



Foto 4: Mantenimiento de estructura y lámina con pintura anticorrosiva.



Foto 5: Sustitución de piso de concreto de cocina





Foto 6: Instalación de piso antideslizante en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Estancia de la Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estancia de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0435-43	FECHA FINALIZACION:	13/11/2024



Foto 7: Suministro e instalación de mesas de trabajo de cocina.



Foto 8: Sustitución de tomacorrientes.



Foto 9: Sustitución de torta de concreto de patio.



Foto 10: Sustitución de estructura portante de techo de cocina.



Foto 11: Sustitución de lámina troquelada calibre 26.



Foto 12: Suministro e instalación de lavamanos y techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE





POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Zunil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Estancia de la Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estancia de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-0435-43	FECHA FINALIZACION:	13/11/2024



Foto 13: Suministro y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR ESTANCIA DE LA CRUZ 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--