



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEPENDENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA DE JESÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-2637-42	FECHA:	19/06/2024

Suministro y aplicación de Pintura Color Verde colonial cod. 120, COLOR-IN; Pintura color mango colonial cod. 104 COLOR IN; Pintura Color Azul naval cod. 513 COLOR IN; Para fachada de edificio, paredes internas y externas de

Fotografía de la fachada del establecimiento antes de la aplicación de la pintura color azul naval para el socalo





interior de una de las aulas antes de pintar con el color amarillo mango colonial y también la pintada del socalo con color azul naval

Reforzamiento de pintura en puertas de metal dañadas en el edificio central y anexo

Arreglo y suministro de chapas de las puertas de la escuela central como en el anexo

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello del Supervisor Centro Educativo Público	
---	---	---	---