



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA DE JESÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-16-2637-42	FECHA:	30/08/2024



Proceso de aplicación de pintura en el exterior de la escuela con el color verde colonial



Proceso de aplicación de pintura color azul naval para los socacos de la escuela



Proceso de aplicación de pintura color amarillo mango colonial y el socaco con el color azul naval



Proceso de arreglo y pintura de las puertas tanto de la central del establecimiento como en el anexo



Arreglo y pintura de las puertas luego se les cambio la chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la CPD



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

