



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-POR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ZUNIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA DE JESÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-2637-42	FECHA:	12/09/2024




Así quedo la escuela después de la aplicación de la pintura verde colonial




Así quedo ya la escuela después del proceso de la aplicación del color azul naval en el socalo, pintura del exterior y puerta



Interior de las aulas después de la aplicación de la pintura mango colonial



Después del proceso de aplicación y arreglo de las puertas así es como quedaron



Así quedaron las puertas después de arreglarse y la aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

 Firma y sello del Presidente de la CEA		 Firma y Sello Director Centro Educativo EORM	
---	---	--	---