



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0013-43	FECHA:	21/06/2024



REMOZAMIENTO DE PARED COLINDANTE REPELLO + ALISADO + NYLON NEGRO



SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL DE 0.20\*0.25



CORTE Y NIVELACION + FUNDICION DE MEZCLON DE CONCRETO



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PLUVIAL



SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 2.27\*1.08

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0013-43	FECHA:	21/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>[Signature]</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> <p align="center"></p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p align="center"></p>
---	--