

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL HATO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0014-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO EN AULA



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIMENTACION PARA TECHO DE PATIO




Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO DE PATIO



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA EN PATIO




Foto 5: MANTENIMIENTO DE COCINA CON SUSTITUCION DE ESTUFA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE COCINA CON REPELLO DE MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo

