

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0914-43	FECHA:	21/08/2024



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE Techo EN AULA AL 100%



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIMENTACION PARA TECHO DE PATIO, ESTRUCTURA METALICA DE TECHO DE PATIO Y CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA EN PATIO FINALIZADO AL 100%



Foto 3: VISTA DE MANTENIMIENTO DE COCINA CON SUSTITUCION DE ESTUFA, SUMISTRO E INSTALACION DE PISO, CHIMENEA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO EN LA COCINA FINALIZADO




Foto 4: VISTA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO MOJINETE DE BLOCK CON REPELLO DE MUROS, DE CUBIERTA DE LAMINA EN COCINA Y METALICA FINALIZADO AL 100% EN COCINA.







Foto 5: VISTA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN COCINA FINALIZADO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

