

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío El Retiro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RETIRO COMUNIDAD LAS MERCEDES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0015-43	FECHA:	15/02/2024



REMODELACION DE PASILLO



REMODELACION DE PASILLO




MANTENIMIENTO DE SANITARIO



MANTENIMIENTO DE COCINA CON ... (COLOCAR QUE ELEMENTOS INCLUYE LA COCINA, MESA DE TRABAJO, PILA, LAVATRASTOS, ESTUFA, CHIMENEA)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la O.E.P.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--