



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA, COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO BRETIRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0917-0015-43	FECHA:	15/08/2024



FOTO 1: Suministro e instalacion de lamina troquelada pasillo



FOTO 2: Suministro e instalacion de la mina troquelada pasillo



Foto 3: Mantenimiento de sanitarios



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA EN LA COSINA



FOTO 3: SUMINISTRO E INSALACION DE PUERTAS DE SANITARIOS



COLOCAR UNA FOTO CUANDO ESTEN COLOCANDO LOS ELEMENTOS DE COSINA  
FOTO 3 MANTENIMIENTO DE COCINA E INSTALCION MESA , PILA, LAVATRASTO Y CHIMENEA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
