

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENAGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 17 0015 43	FECHA:	28/08/2024/



FOTO 1: Suministro e instalacion de lamina troquelada pasillo



FOTO 2: Suministro e instalacion de lamina troquelada pasillo



FOTO 3: SUMINISTRO E INSALACION DE PUERTAS DE SANITARIOS



COLOCAR UNA FOT TERMINADA DEL INTERIOR DE LA CASISNA
FOTO 4: MANTENIMIENTO DE COCINA E INSTAALCION MESA , PILA, LAVATRASTO Y CHIMENEA.



Foto 5: SUMINISTRO E INSALACION DE PUERTAS DE SANITARIOS OTROS DE SANITARIOS



FOTO 6: MANTENIMIENTO DE COCINA E INSTALCION MESA , PILA, LAVATRASTO Y CHIMENEA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

