

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO GUADALUPE CANTON CHUVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0016-43	FECHA:	13/06/2024



Foto1: VISTA DE FACHADA DEL TECHO LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE COCINA FINALIZADA AL 100%



Foto 3: VISTA DE MALLA PERIMETRAL REPARADA



Foto 4: VISTA DEL EDIFICIO PINTURA EXTERIOR FINALIZADA AL 100%



Foto 5: VISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS




Foto 6: VISTA DE BAÑOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y TECHO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

