

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0017-43	FECHA:	18/04/2024



suministro e instalación de estructura portante con costanera de 4\*2 galvanizada



suministro e instalación de cubierta metalica lamina troquelada calibre 26.



suministro de materiales + repello de aulas existentes modulo completo.



instalación electrica iluminación y fuerza dentro en todo el modulo existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

