

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0017-43	FECHA:	01 de Junlo de 2024



Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: FINALIZA COLOCACIÓN DE LAMINAS



Foto 3: INSTALACION ELECTRICA,ILUMINACION Y FUERZA



Foto 4 : INSTALACIÓN ELECTRICA, ILUMINACION Y FUERZA





Foto 5: REMOZAMIENTO DE MUROS DE MODULOS DE AULAS CON REPELLO



Foto 6: FINALIZA REMOZAMIENTO DE MUROS DE MODULO DE AULAS CON REPELLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

