


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0018-43	FECHA:	20/02/2024



Sustitucion de lamina acanalada , Mantenimiento de estructura portante



Sustitucion de inodoros. Inatacion de lavamanos



Sustitucion de Muro perimetral




Mantenimiento de estructura portante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0018-43	FECHA:	20/02/2024



Mantenimiento de fosa séptica.



Mantenimiento de puertas

Sustitucion de Muro perimetral

Sustitucion de lamina acanalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

