



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN LAS DELICIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0018-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Parte trasera de la EORM Cantón Las Delicias donde se desarrollará el remozamiento



Foto 2: Pared deteriorada que se planeó demoler



Foto 3: Inicio de la demolición de la pared perimetral



Foto 4: Zanjeo del área donde se colocarán los bloks para la nueva pared



Foto 5: Centrado de columnas para pared perimetral



Foto 6: Levantado de nuevo muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COEDUCA CANTÓN LAS DELICIAS COMPA, CC Quetzaltenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN LAS DELICIAS COLOMBA, COSTA CUCA QUETZALTENANGO
--	--