



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN LAS DELICIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0018-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Cara exterior de pared perimetral en proceso de repello



Foto 2: proceso de repello cara exterior



Foto 3: Culminación de repello parte exterior




Foto 4: Parte interna de la nueva pared perimetral



Foto 5: Parte interna de la nueva pared perimetral repellada

Foto 6: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	