



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PH-A-POR-122
VERSIÓN 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA COCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0119-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: VISTA FACHADA DE LA PARTE SUPERIOR DE LÁMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA DE FACHADA DE BANQUETA DE FRENTE



Foto 4: VISTA DE PISO TERMINADO



Foto 5: VISTA E INTERIOR DE LAS 3 AULAS CON TODOS LOS SUMINISTROS YA INSTALADOS



Foto 6: VISTA Y FACHADA DE VENTANA DE UNA DE LAS TRES AULAS TOTALMENTE FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

MAURICIO FERRER
Firma y sello del Presidente de la OPE

OSWALDO BOCAYNE
CASERIO EL PORVENIR
COLOMBA COSTA COCA
Firma y Sello Director Centro Escolar

