

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0020-43	FECHA:	16/04/2024



SOLERA FINAL EN AREA DE VENTANAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC



SOLERA MOJINETE (INCLUYE LEVANTADO DE BLOCK)



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINATROQUELADA CALIBRE 26 MÁS ESTRUCTURA METALICA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juxx Axx Gxx pxx



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público