


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0020-43	FECHA:	10/06/2024



SOLERA FINAL E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC



PINTURA DE PAREDES



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA



SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

14xxaxx6xxpxxp

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0020-43	FECHA:	24/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

