



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: ANTES DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Durazno	MUNICIPIO:	Colonia Costa Rica
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Coto Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	89-17-0625-43	FECHA:	30/06/2024



Foto 1: VISTA FACHADA INTERIOR LÁMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA EXTERIOR



Foto 4: VISTA ANGULO LADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS



Foto 5: INTERIOR DELAS AISLAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS FINALIZADO



Foto 6: INTERIOR DELAS AISLAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS FINALIZADO

Disposición: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

   

Firma y sello del Responsable de la Tarea: 

Firma y Sello Director Centro Educativo: 