

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL PILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PILAR MARÍA TERESA FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0025-43	FECHA:	17/04/2024



Sumnistro y aplicación de pintura general en muros interiores y exteriores



Mantenimiento de salon usos multiples



Mantenimiento de sistema electrico general



Mantenimiento de red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

