



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL PILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARÍA TERESA FLORES CHUVÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0025-43	FECHA:	22/04/2024



Foto 1: Mantenimiento de salon usos multiples



Foto 2: Sustitución de vidrios transparentes 5mm



Foto 3: Mantenimiento de sistema electrico general



Foto 4: Mantenimiento de red de agua potable



Foto 5: Suministro y aplicación de pintura general en muros interiores y exteriores



Foto 6: Suministro y aplicación de pintura general en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público