



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL PILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARÍA TERESA FLORES CHUVÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0025-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: Mantenimiento de salon usos multiples



Foto 2: Sustitución de vidrios transparentes 5mm




Foto 3: Mantenimiento de sistema electrico general




Foto 4: Mantenimiento de red de agua potable




Foto 5: Sumnistro y aplicación de pintura general en muros interiores y exteriores




Foto 6: Sumnistro y aplicación de pintura general en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

