



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                            |                           |                               |                      |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO               | Quetzaltenango            | MUNICIPIO                     | Colomba Costa Cuca   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM Caserio Nuevo Mujulá | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Caserio Nuevo Mujulá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 09-17-0026-43             | FECHA                         | 28/05/2024           |



Foto 1: RETIRO DE VENTANAS ANTIGUAS DE METAL



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE PVC PRIMERA FASE



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: COLOCACIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS




Foto 6: FINALIZACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





|                            |                           |                               |                      |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO               | Quetzaltenango            | MUNICIPIO                     | Colomba Costa Cuca   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM Caserio Nuevo Mujulá | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Caserio Nuevo Mujulá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 09-17-0026-43             | FECHA                         | 28/05/2024           |



Foto1: RETIRO DE GALERA



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ANTICORROSIVO PRIMERA FASE



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



11