

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0028-45	FECHA:	19/08/2024



Foto1: Suministro y Sustitución de puertas metálicas.



Foto 2: Mantenimiento de puerta metálica.



Foto 3: Suministro y Sustitucion de vidrios de ventanas de 5mm.



Foto 4: Suministro e Instalación de canal de PVC.



Foto 5: Mantenimiento a porton de metal.



Foto 6: Suministro y Sustitución de malla de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Floridalma

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0028-45	FECHA:	19/08/2024



Foto7: Mantenimiento de estructura metálica (cancha).




Foto 8: Reparación de tapadera de fosa séptica



Foto 9: Suministro e instalación de barandas de metal en escaleras.




Foto 10: Mantenimiento a puerta metálica (baños).




Foto 11: Describir la actividad de la fotografía




Foto 12: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Florinda
Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

