

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0028-45	FECHA FINALIZACION	27/08/2024




Foto1: Suministro e Instalación de puertas metálicas




Foto 2: Mantenimiento de puerta metálica



Foto 3: Suministro y Sustitución de vidrios de ventanas de 5mm



Foto 4: Suministro e Instalación de caal de PVC




Foto 5: Mantenimiento a porton de metal




Foto 6: Suministro y Sustitución de malla de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma Florencia*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Escolar Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0028-45	FECHA FINALIZACIÓN:	27/08/2024



Foto 1: Mantenimiento de puerta metálica (cancha)



Foto 2: Reparación de tapadera de fosa séptica



Foto 3: Suministro e instalación de barandas de metal en escaleras


Foto 4: Describir la actividad de la fotografía

Foto 5: Describir la actividad de la fotografía

Foto 6: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Irma Floridulma*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

