

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | COLOMBA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INED COLOMBA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLOMBA COSTA CUCA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-17-0031-46 | FECHA: | 19/04/2024 |



Mantenimiento de zapatas de concreto



Mantenimiento de zapatas de concreto



Mantenimiento de columnas



Mantenimiento de columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | COLOMBA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INED COLOMBA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLOMBA COSTA CUCA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-17-0031-46 | FECHA: | 19/04/2024 |




IMPERMIMEABILIZACIÓN DE PARED No. 1



IMPERMIMEABILIZACIÓN DE PARED No. 1



IMPERMIMEABILIZACIÓN Y ALIZADO DE PARED No. 2



IMPERMIMEABILIZACIÓN Y ALIZADO DE PARED No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

