

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | COLOMBA COSTA CUCA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEBT | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO NUEVA INDEPENDENCIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-17-0032-45 | FECHA: | 25/05/2024 |



Foto 1: INSTALACIÓN DE ZPATAS



Foto 2: INSTLACIÓN DE ZAPATAS



FOTO 3: INSTLACIÓN DE LAMINA



FOTO 4: VISTA DE VIGAS



FOTO 5. INSTALACIÓN DE VIGAS




FOTO 6: INSTALACIÓN DE TERRAZA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

