REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



POSTERIOR DURANTE PREVIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: COLOMBA COSTA CUCA MUNICIPIO: QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERÍO NUEVA INDEPENDENCIA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO INEBT 24/07/2024 FECHA: 09-17-0032-45 ESTABLECIMIENTO



FOTO 1, VISTA FACHADA INTERIOR MATERIAL PREFABRICADO SEGUNDO NIVEL



FOTO 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE PAREDES



FOTO 3: VISTA EXTERIOR DE PAREED






FOTO 5: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO



FOTO 6: INSTALACIÓN DE PISO SEGUNDO NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar toras adicionales y actualizar el número de hojas



ORBANIZACION DE SONORES DE FAMILIA SI INEBT

Firma y Sello Director Centro Educativo (V

DIRECTION STATES